

Avril 1947

GÉNÉRALITÉS

MISSION : Interdiction accès à cuvette de SOSPEL (vallée de la BEVERA)

ARMEMENT : Tous azimuts : 2. 75-33 sous tourelle (bloc 3) - Interdiction Col du
Flanquement N.: 2M.81 s/cas. (bloc 3) - Interdiction Plan Germain :
PERUS : 1 JM s/cas. bloc
1 JM s/cloche (bloc 2)

Flanquement S : 2.75-31 s/cas.) bloc 2
2 M.81 s/cas.)

ÉQUIPEMENT - *Energie électrique* : 1°) - alimentation par secteur : ligne aérienne 5.000V
poste transfo. à usine câble enterré.

2°) - centrale 3 groupes S.M.I.M. 6 S.R.19
Ventilation : à moteurs électriques : régimes "air pur" et "air gazé"

Alimentation en eau : captage et bassins enterrés source de la Mule - cana-
lisation enterrée (4 kms) - stockage et distribution int.

Transports : route militaire accès depuis SOSEEL (5 kms) - voie rieur
de 60 intérieur - (traction humaine) monte-charges électriques bloc 2
et bloc 3 - chariots pour M2 à M3 - rails aériens de M.3 à tourelle

GUERRE 1939-1945 : Juin 1940 : subi bombardement artillerie italienne : pas d'effet.
2.75-33 s/tourelle et JM s/cloche (bloc 2) font tirs efficaces de
Chore à Plan Germain.

1940 - 1943 : Commission italienne fait retirer armement, munitions et déposer réseau
barbelé.

1944 : allemands réarment tourelle 2.75-33 et M 75-31 - enlèvent créneau obser-
vatoire (bloc 4) - Septembre-October 1944 : allemands tirent avec T.75-
Artillerie américaine tire sur ouvrage : pas dégâts.

Novembre 1944 : allemands abandonnent ouvrage en : détruisant par explosion centrale éle-
ctrogène - font sauter munitions dans casernement - sauter tubes dans to-
relle 75-33. Ligne aérienne 5.000 V. coupée (bombardements).

TRAVAUX EFFECTUÉS DEPUIS LA LIBÉRATION

- déblaiement centrale (rétablissement alimentation par transfert groupe de BARBONNET
à AGAISEN.
(remise en état tableau Centrale.

- Remise en état tourelle 75-33

- remise en place 2 M 81 (bloc 2) et 2 M.81 (bloc 3)

- dépannage monte-charges (bloc 2 et bloc 3)

- nettoyage ouvrage - fermeture issues : bétonnage d'un créneau à la place de la brè-
che créée par suppression trémie observatoir
(bloc 4).

- rétablissement route : ponceau de Bérins supérieur
pont de Bramafan
coupure de Bramafan.

Remis au Général de Division Inspecteur du Génie - au cours de son
Inspection du mois d'Avril 1947.